












# AUSWAHLHILFE WERKZEUGAUFNAHMEN

Zerspanungswerkzeuge		Werkzeugaufnahmen		Allgemeines Zubehör	
HSK-Aufnahmen	SK-Aufnahmen	HSK-Aufnahmen	SK-Aufnahmen	HSK-Aufnahmen	SK-Aufnahmen
 <b>Fräser</b>	 <b>Fräser</b>	 HWZ 1101  HWZ 1102	 HWZ 2201  HWZ 2202	 HWZ 9100, V 32930	 HWZ 9200, HWZ 9204, HWZ 9210, HWZ 9220, HWZ 9224, HWZ 9230, HWZ 9240, HWZ 9250, HWZ 9260, HWZ 9270
 <b>Fräser - Reibahlen - Gewindebohrer</b>	 <b>Fräser - Reibahlen - Gewindebohrer</b>	 HWZ 1119  HWZ 1120	 HWZ 2219  HWZ 2220	 HWZ 9719, HWZ 9720, HWZ 9000, HWZ 9090, V 32910	 HWZ 9719, HWZ 9720, HWZ 9000, HWZ 9090, V 32910
 <b>Wendeplatten-Werkzeuge</b>	 <b>Wendeplatten-Werkzeuge</b>	 HWZ 1137	 HWZ 2237	 HWZ 9740, V 32920	 HWZ 9740, V 32920
 <b>Wendeplatten-Werkzeuge</b>	 <b>Wendeplatten-Werkzeuge</b>	 HWZ 1149	 HWZ 2249		 V 32010/Set
 <b>Fräser - Reibahlen - Bohrer - Gewindebohrer</b>	 <b>Fräser - Reibahlen - Bohrer - Gewindebohrer</b>	 HWZ 1155	 HWZ 2255	 HWZ 9060, HWZ 9062, V 32942, V 32941	 HWZ 9060, HWZ 9062, V 32942, V 32941
 <b>Fräser - Reibahlen - Bohrer - Gewindebohrer</b>	 <b>Fräser - Reibahlen - Bohrer - Gewindebohrer</b>	 HWZ 1161  HWZ 1166  HWZ 11651	 HWZ 2261  HWZ 2266  HWZ 22651	 HWZ 9060, HWZ 9062, HWZ 9812	 HWZ 9060, HWZ 9062, HWZ 9812
 <b>Fräser - Reibahlen - Bohrer</b>	 <b>Fräser - Reibahlen - Bohrer</b>	 HWZ 1167  HWZ 1168  HWZ 1169	 HWZ 2267  HWZ 2268  HWZ 2269	 HWZ 9800, HWZ 9812	 HWZ 9800, HWZ 9812
 <b>Bohrer</b>	 <b>Bohrer</b>	 HWZ 1173	 HWZ 2273	 V 30030/Set	 V 30030/Set, V 32010/Set
 <b>Gewindebohrer</b>	 <b>Gewindebohrer</b>	 HWZ 1191  HWZ 1192	 HWZ 2291  HWZ 2292	 HWZ 9791, HWZ 9792	 HWZ 9791, HWZ 9792

## LEGENDE

	Fräser		Reibahlen
	Bohrer		Wendeplatten- Werkzeuge
	Gewindebohrer		